

DESCRIPTION DU PRODUIT

Rapid Specialty UV Marker est une solution concentrée d'un colorant organique synthétique fluorescent dans l'eau. Le produit a été spécialement développé pour détecter les petites fuites difficiles à détecter dans les systèmes de refroidissement.

En combinaison avec une lampe UV et des verres assortis, il est facile de reconnaître les fuites invisibles dans le circuit de refroidissement. Rapid Specialty UV Marker est une substance non dangereuse.

INSTRUCTIONS

Ajoutez un marqueur UV spécial rapide au système de refroidissement d'une capacité maximale de 7 litres. Une bouteille de 50 ml suffit pour 6 à 8 litres de liquide de refroidissement. Laissez tourner le moteur et, après un certain temps, détectez la fuite à l'aide d'une lampe UV et des lunettes qui l'accompagnent.

LIVRAISON EN TANT QUE

- 50 ml Fiole - Art. No. 90098102

